

A A A



Schnittansicht A-A



Oberfläche hochglanz poliert Einfallstellen, Anspritzpunkt,

Fließ- und Auswerfermarkierungen im direkten Sichtbereich unzulässig

Werkzeug in allen Bereichen strichpoliert; keine Frässpuren, Erodierstrukur o.ä. zulässig.

Nicht bemaßte Bereiche sind dem CAD-Datensatz zu entnehmen.

Zur Herstellung von Modell und Werkzeug ist ein CAD-Datensatz erforderlich.

